

OPERAÇÕES DE SOLDAGEM

A utilização do processo de soldagem fora da oficina de manutenção pode ser uma fonte potencial de incêndios, colocando o trabalhador em risco. Sendo assim, quando for soldar algum material dentro da oficina ou em local isolado e seguro, fique atento para as dicas abaixo.

▮ Mantenha a área livre de material combustível ou inflamável num raio de 10 metros

▮ Cubra o que não puder ser removido com material resistente ao fogo

▮ Feche as aberturas no piso e comunicações entre recintos. Fagulhas, mesmo que distantes, podem se espalhar e provocar incêndios

▮ Consulte pessoal especializado caso a operação seja em recipientes que contenham materiais de risco como inflamáveis

▮ Faça a inspeção do piso onde ocorreu a solda, assim como o piso inferior, até 30 minutos depois do término para verificar a existência de fagulhas

▮ Tenha sempre um extintor próximo de você

▮ Junte todas estas recomendações e faça uma permissão para solda e corte.

